

ライティングシート [ミシン目の切り方]



* 上写真の用に箱を持ち、シートを引っ張り出します。親指はゆるめにします。



* ミシン目が上写真の位置位まで約1cm位シートを引っ張り出します。



* 左手の親指でシートを押さえ、右手の親指と人差し指でシートをつまみミシン目を少し切ります。



* 左手の親指はシートを押さえたまま、右手をシートの端上から15cm位下に持ち替えます。



* 左手の親指はシートを押さえたままvの字に開いて切り取ります。